

# SKE 2902 VV -1 (bis Dez. 2010)

Teile-Nr. 480.455  
Printed in Germany 05/13

Bei Ersatzbedarf von: 335.495 / 879.442 / 897.774  
ist einmalig das Hubstangen-Kit 381.713  
erforderlich (neue, verbesserte Ausführung)  
Nach diesem Umbau ist die neue ET-Liste  
SKE 2902 VV-2 zu verwenden.

