


SK 2902 VVB



Printed 05/13

Pos.	Teile-Nr.
1	900680 (ab 02/01)
1A	878948
2	900853 (ab 02/01) 889684 (ab 08/98)
3	874289
3B	865323
3C	865321
4	886885
5	149144
11	855284
11A	883096
15B	883095
31A	879401
40D	395668
52	886872
57	892791
81	395684
100	695077
101	690673
107	882703
108	879415
114	694432
121	882704
125	879421
130	879414
131	882187
132	847418
133	879412
136	886876
138	879458
141	883097

Bei Ersatz-Bedarf von Pos.:
81 / 40D / 195 / 197 / 198 / 199
ist einmalig erforderlich:
Hubstangen-Kit 381.713
(verbesserte Ausführung)

Nach diesem Einbau können bei
weiterem Ersatzbedarf die o.g.
Pos. einzeln bestellt werden.

Pos.	Teile-Nr.
142	803207
143	879411
147	802302
148	879429
150	883098
153	882348
158	879423
159	879457
161	891672
163	849235
165	879463
181	882189
187	879408
188	880952
190	853246
195	395706
196	882255
197	395676
198	388726
199	879442
200	881937
201	880994
203	879459
206	682063
214	883502
215	883501
216	843464
217	259648
230	875914
231	875667
233	284769

110V Version

1	889650
2	889649
4	889192
5	889202